

PERFORATION OBLONGUE EN QUINCONCE

FORMAT 2000X1000

Oblong	Entraxe	Vide	Epaisseurs										
			0,75	0,8	1	1,5	2	2,5	3	4	5	6	8
LR	Z	%											
8x40	16x50	38						•					
3,5x20	8x25	40			•								
1x20	4,2x25	26			•								
1x20	2x4	26			•								
1,5x20	2,25x4	33			•								
2x20	2,5x4	37			•								
2,5x20	3x4	38			•								
3x20	3x4	40			•	•							
3,5x20	3,5x4	40			•								
4x20	4x4	40			•								
4,5x20	3,5x4	40			•								
5x20	3,5x5	44			•	•	•						
5x25	5x5	40			•	•							
6x25	5x5	43			•								
10x40	10x10	38						•					

Pour plus d'informations, [contactez-nous !](#)

PERFORATION OBLONGUE EN QUINCONCE

FORMAT 2000X1000

Oblong	Entraxe	Vide	Epaisseurs											
			0,75	0,8	1	1,5	2	2,5	3	4	5	6	8	
LR	Z	%												
5x20	3,5x5	44				•								

PERFORATION OBLONGUE EN LIGNE

FORMAT 2000X1000

Oblong	Entraxe	Vide	Epaisseurs											
			0,75	0,8	1	1,5	2	2,5	3	4	5	6	8	
LR	U	%												
1,6x6	3,5x8	30			•									
1,5x6	2x2	30			•									

Pour plus d'informations, [contactez-nous !](#)

PERFORATION OBLONGUE EN QUINCONCE

FORMAT 2000X1000

Oblong	Entraxe	Vide	Epaisseurs										
			0,75	0,8	1	1,5	2	2,5	3	4	5	6	8
LR	Z	%											
3x20	3x4	40						•					
5x20	3,5x5	44						•					
5x25	5x5	40				•							

PERFORATION OBLONGUE EN QUINCONCE

FORMAT 2000X1000

Oblong	Entraxe	Vide	Epaisseurs										
			0,75	0,8	1	1,5	2	2,5	3	4	5	6	8
LR	U	%											
1,5x20	4x5	21		•									

Pour plus d'informations, [contactez-nous !](#)

PERFORATION OBLONGUE EN QUINCONCE

FORMAT 2000X1000

Oblong	Entraxe	Vide	Epaisseurs										
LR	Z	%	0,75	0,8	1	1,5	2	2,5	3	4	5	6	8
5x20	3,5x5	44				•							

Pour plus d'informations, [contactez-nous !](#)